




PanaCast 50

Soporte de pared




**Instalación debajo
de la pantalla**

A partir de la página 1




**Instalación encima
de la pantalla**


A partir de la página 6



Elementos incluidos




Soporte de pared




Tornillos M5x12
(2 unidades)


Herramientas necesarias (no incluidas en el paquete)




Taladro atornillador



Llave hexagonal de 4 mm





Tornillos de pared





Nivel

- 1 Mida **8 cm** por debajo de la pantalla para la colocación del soporte de pared. La parte superior del **soporte de pared** se alineará con los 8 cm.





- 2 Atornille el **soporte de pared** a la pared con un taladro atornillador (tornillos no suministrados).





3

Pase todos los cables pertinentes a través del soporte de pared y hacia la derecha.





4

Incline la bisagra del PanaCast 50 para facilitar el acceso a los orificios de los tornillos.





5

Monte el PanaCast 50 y atorníllelo al soporte de pared utilizando los **tornillos M5x12** que se suministran y una **llave hexagonal de 4 mm**.





6

Conecte los cables correspondientes al PanaCast 50.





7


Si el PanaCast 50 no está nivelado, ajuste el ángulo aflojando el tornillo derecho, nivelando y volviendo a apretar el tornillo.



8



Gire el PanaCast 50 hasta su posición final y coloque la cámara a la altura de los ojos.







1

Mida **8 cm** por encima de la pantalla para la colocación del soporte de pared. La parte inferior del **soporte de pared** se alineará con los 8 cm.





2

Atornille el **soporte de pared** a la pared con un taladro atornillador (tornillos no suministrados).





3

Pase todos los cables pertinentes a través del soporte de pared y hacia la derecha.





4

Incline la bisagra del PanaCast 50 para facilitar el acceso a los orificios de los tornillos.





5

Conecte los cables correspondientes al PanaCast 50 antes de montarlo y atornillarlo al soporte de pared.




6

Monte el PanaCast 50 y atorníllelo al soporte de pared utilizando los **tornillos M5x12** que se suministran y una **llave hexagonal de 4 mm**.





M5x12



7

Si el PanaCast 50 no está nivelado, ajuste el ángulo aflojando el tornillo derecho, nivelando y volviendo a apretar el tornillo.



8

Gire el PanaCast 50 hasta su posición final y coloque la cámara a la altura de los ojos.

